



FILIERE TECHNIQUE SOUDURE

Stages Soudure	ARC 111	TIG 141 142	MIG-MAG (131-135-138-136)	OXY BRASAGE
 	Soudage à l'arc avec Electrode enrobée	 	 	 
	Soudage à l'arc avec Electrode enrobée	Soudage à l'arc avec Electrode réfractaire	Soudage à l'arc avec Electrode fusible	Oxyacétylénique Brasage/Soudo-brasage

Public Conseillé		
 Opérateur	 Régleur	 Technicien Electricien
 Technicien Mécanicien	 Technicien Méthode	 Ingénieur

